

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Land Rover: 3000 - 4500 рублей.

Модель	Номер блока	Стоимость ремонта
Discovery	8H22 14D374 AC Temic NNW 510230	4000
Freelander	6H52 14B321 AE Bosch 0 285 010 2063	3500
Freelander	9H52 14D374 AC Bosch 0 285 010 5233	3500
Freelander	9H52 14D374 AD Bosch 0 285 010 6393	3500
Freelander	YWC 000611 5WK43117	3500
Freelander	YWC000340	3500
Freelander	YWC000610 Siemens 5WK43117	3500
Freelander	YWC105790 Autoliv Sagem	3500
Freelander	YWC106360 Autoliv	3500
Freelander	YWC106490	4000
LR3	6H52 14B321 AE Bosch 0 285 010 206	3500
Range Rover	01-01724-00 B TRW	4500
Range Rover	NNW506820 Bosch 0 285 001 676	4000
Range Rover	NNW507970 Bosch 0 285 010 169	4000
Range Rover	NNW 502434 Continental	4500
Range Rover	NNW 502436 Continental	4500