

**На автомобилях марки Saab 9-3, Saab 9-5 1997-2001 годов выпуска довольно часто встречается неисправность блока управления ABS.**

**Стоимость ремонта снятого с автомобиля блока ABS- 5 000 рублей (если блок ранее ремонтировался -6 000 рублей). Гарантия на ремонт-6 месяцев. Время выполнения ремонта 2-4 рабочих дня (при отсутствии редких запчастей ремонт блока может занять большее время, первым днем начала ремонта является следующий день после сдачи блока в ремонт).**

гепайресу.ру



□□□

□

Дефект проявляется в периодическом загорании восклицательного знака и знака ABS на приборном щитке.

При электронной диагностике выявляются следующие возможные коды ошибок:

**01203** - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster (нет связи блока ABS с приборной панелью).

**03-10** - No Signal – Intermittent (блок не выходит на диагностику).

**18259**- ошибка связи моторного блока и ABS по CAN шине.

Номера блоков управления, подлежащих ремонту *(если среди представленных ниже номеров нет номера Вашего блока, не значит, что его ремонт невозможен - звоните!)*

:

SAAB 4426896 Bosch 0273004151 (0 273 004 151)

SAAB 4426904 Bosch 0273004221 (0 273 004 221) 0265216469 (0 265 216 469)

SAAB 4646642 Bosch 0273004221 (0 273 004 221)

SAAB 4689899 Bosch 0273004222 (0 273 004 222)

SAAB 4779500 Bosch 0273004223 (0 273 004 223)

SAAB 4835583 Bosch 0273004223 (0 273 004 223)

SAAB 4835591 Bosch 0273004223 (0 273 004 223)

SAAB 4909026 Bosch 0273004223 (0 273 004 223)

SAAB 4909826 Bosch 0273004352 (0 273 004 352)

SAAB 4779484 Bosch 0273004223 (0 273 004 223) 0265216471 (0 265 216 471)

SAAB 4909829 Bosch 0273004352 (0 273 004 352) 0265220520 (0 265 220 520)

SAAB 5060462 Bosch 0273004451 (0 273 004 451) 0265220556 (0 265 220 556)

SAAB 5231204 Bosch 0273004578 (0 273 004 578) 0265220625 (0 265 220 625)

SAAB 5233911 Bosch 0273004578 (0 273 004 578)

SAAB Bosch 0273004222 (0 273 004 222)

SAAB Bosch 0273004514 (0 273 004 514 )

SAAB 5390000 Bosch 0273004578 (0 273 004 578)

SAAB 5390091 Bosch 0273004578 (0 273 004 578)



**Для диагностики описанной выше неисправности автомобиля Saab 9-3, Saab 9-5 1997-2001 годов выпуска Вы можете подъехать к нам в автосервис. Оборудование, используемое нами при диагностике, является дилерским и позволяет наиболее**

**полно и точно выявить неисправность автомобиля.**