

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS)  
автомобиля марки GMC:4000 - 4500 рублей

| Модель авто | Номер блока            | Стоимость ремонта |
|-------------|------------------------|-------------------|
| Acadia      | 25861147               | 4500              |
| Canyon      | 15106282               | 4000              |
| Envoy       | 25 922 717             | 4000              |
| Savana      | 25 754 196             | 4000              |
| Sierra      | 13 500 674             | 4000              |
| Sierra      | 1 582 588 319 115 440  | 4000              |
| Sierra      | 21 992 627             | 4000              |
| Yukon       | 10 370 162 890 477 200 | 4500              |
| Yukon       | 15 892 530             | 4500              |
| Yukon       | 15905808               | 4500              |
| Yukon       | 21992622               | 4500              |