

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Isuzu:3000 рублей.

Модель	Номер блока	Стоимость ремонта
D-max	5WK43679 Siemens-Vdo	3000
D-max	5WK43680 Siemens-Vdo	3000
D-max	5WK43681 Siemens-Vdo	3000
D-max	5WK44226 Siemens-Vdo	3000
D-max	5WK44227 Siemens-Vdo	3000