

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Isuzu:3000 рублей.

| Модель | Номер блока          | Стоимость ремонта |
|--------|----------------------|-------------------|
| D-max  | 5WK43679 Siemens-Vdo | 3000              |
| D-max  | 5WK43680 Siemens-Vdo | 3000              |
| D-max  | 5WK43681 Siemens-Vdo | 3000              |
| D-max  | 5WK44226 Siemens-Vdo | 3000              |
| D-max  | 5WK44227 Siemens-Vdo | 3000              |