

Мы удаляем данные об аварии из блоков SRS (crash-data). С другими ошибками, которые возникли просто так или после внешнего вмешательства в электрику, мы ничем не поможем. Если у Вас ошибка блока (или внутренняя ошибка блока) - блок управления однозначно нужно менять.

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Mercedes: 5500 рублей.

Модель	Номер блока	Стоимость ремонта
W220	0 285 001 546 Bosch	4500
C-classe	0 285 001 548 Bosch	4500
CLK	0 285 001 812 Bosch	4500
C-classe	0 285 001 813 Bosch	4500
C203	0 285 001 820 Bosch	4500
W203	0 285 001 881 Bosch	4500
Mercedes	0 285 001 980 Bosch	4500
Vito	000 446 02 42 Bosch 0 285 001 105	4500
Vito	000 446 06 42 Bosch 0 285 001 477	4500
Mercedes	000 820 71 26 Bosch 0 285 001 077	4500
124	000 820 72 26 Bosch 0 285 001 078	4500
Mercedes	000 820 80 26 MBB	3500
E-classe	001 820 00 26 Temic	4500
C-classe, SLK	001 820 08 26 Bosch 0 285 001 165	3500
C-classe	001 820 10 26 Temic	4500
C-classe	001 820 19 26 Bosch 0 285 001 213	4500
C280	001 820 21 26 Temic	4500
W210	001 820 22 26 Bosch 0 285 001 215	4500
Mercedes	001 820 23 26 Temic	4500
A-classe	001 820 31 26 Bosch 0 285 001 222	4500
Mercedes	001 820 73 26 Bosch 0 285 001 358	4500
W 203	001 820 97 26 Bosch 0 285 001 373	4500
Mercedes	002 820 21 26 Temic	4500
W211	002 820 29 26 Bosch 0 285 001 441	4500
E-classe	002 820 32 26 Temic	4500
Mercedes	002 820 35 26 Temic	4500
Mercedes	002 820 38 26 Bosch 0 285 001 467	4500
Mercedes	004 820 17 10 Bosch 0 285 001 030	4500
Mercedes	004 820 18 10 Bosch 0 285 001 031	4500
Mercedes	163 542 13 18 Temic	4500
Mercedes	163 542 22 18 Temic	4500
Mercedes	163 542 27 18 Temic	4500
Mercedes	163 542 29 18 Temic	4500

Mercedes	169 820 13 26 TRW	4500
Mercedes	169 820 21 85 TRW	4500
Mercedes	169 820 27 26 TRW	4500
Mercedes	169 820 40 85 TRW	4500
Mercedes	169 820 66 26 TRW	4500
A-classe	169 820 67 26 TRW	4500
Mercedes	169 820 77 26 TRW	4500
Mercedes	169 820 99 26 TRW	4500
Mercedes	171 820 24 26 Temic	4500
Mercedes	171 820 41 26 Temic	4500
Mercedes	171 820 58 26 Bosch 0 285 010 164	4500
C-classe	211 820 33 85 Temic	4500
E211	211 820 57 85 Temic	4500
Mercedes	211 870 39 85 Temic	4500
Mercedes	230 820 40 26	4500
Mercedes	6626 Q3 TRW	4500
W204	A204 820 22 85 Siemens 5WK44004	4500
W204	A204 820 82 85 Siemens 5WK43608	4500
Mercedes	A204 870 93 26 Siemens 5WK44319	4500
Vito	A906 446 07 42 Bosch 0 285 010 033	4500
Viano	A906 446 11 42 Bosch 0 285 010 224	4500
Sprinter	A906 446 14 42 Bosch 0 285 010 349	4500