

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Mini Cooper: 3500 рублей.

| Модель авто | Номер блока                       | Стоимость ремонта |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| Mini Cooper | 65.77-3428715 Autoliv             | 3500              |
| Mini Cooper | 65.77-3451779 Autoliv             | 3500              |
| Mini Cooper | 65.77-3454345 Autoliv             | 3500              |
| Mini Cooper | 65.77-3454346 Autoliv             | 3500              |
| Mini Cooper | 65.77-6915886 Bosch 0 285 001 430 | 3500              |
| Mini Cooper | 65.77-6933242 Bosch 0 285 001 682 | 3500              |
| Mini Cooper | 65.77-9110258 Bosch 0 285 001 532 | 3500              |
| Mini One    | 65.77-6933242 Bosch 0 285 001 682 | 3500              |