

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Mini Cooper: 3500 рублей.

Модель авто	Номер блока	Стоимость ремонта
Mini Cooper	65.77-3428715 Autoliv	3500
Mini Cooper	65.77-3451779 Autoliv	3500
Mini Cooper	65.77-3454345 Autoliv	3500
Mini Cooper	65.77-3454346 Autoliv	3500
Mini Cooper	65.77-6915886 Bosch 0 285 001 430	3500
Mini Cooper	65.77-6933242 Bosch 0 285 001 682	3500
Mini Cooper	65.77-9110258 Bosch 0 285 001 532	3500
Mini One	65.77-6933242 Bosch 0 285 001 682	3500