

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Rover: 2500 - 3500 рублей.

Модель	Номер блока	Стоимость ремонта
25	YWC 001180 Autoliv 602 86 47 00	2500
45	YWC 001160 Autoliv 602 86 49 00	3000
45	YWC 001170 Autoliv 602 86 48 00	3000
45	YWC 001180 Autoliv 602 86 47 00	3000
75	YWC 001160 Autoliv 602 86 49 00	3000
75	YWC 001180 Autoliv 602 86 47 00	3000
600	77960-SN3-G81 - 93c46	3000