

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Scion: 3500 рублей.

Модель	Номер блока	Стоимость ремонта
tC	89170-21070 Denso 152300-7781	3500
tC	89170-21080 Denso 152300-7781	3500
tC	89170-21090 Denso	3500
tC	89170-21100 Denso 152300-9891	3500
xA	89170-52420	3500
xB	89170-12580 Denso 152300-9612	3500
xB	89170-52390	3500
xB	89170-52860	3500
xD	89170-52620	3500
xD	89170-52B30 Denso	3500