

**Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Seat: 2 500 - 3 000 рублей.**

Модель	Номер блока	Стоимость ремонта
Altea	1K0 909 605 T Siemens 5WK43412 VW8	3000
Altea	8E0 959 655 G Bosch 0 285 001 668	3000
Cordoba	6Q0 909 601AE TRW	2500
Cordoba	6Q0 909 601E VW5 TRW	2500
Cordoba	6Q0 909 605R VW5 TRW	2500
Ibiza	6Q0 909 605S VW5 TRW	2500
Ibiza	1J0 909 603 VW3	
Ibiza	6Q0 909 605 AD VW5 TRW	2500
Ibiza	6Q0 909 605 AE TRW	2500
Ibiza	6Q0 909 605L VW5 TRW	2500
Ibiza	6Q0 909 605R VW5 TRW	2500
Ibiza	6Q0 909 605S VW5 TRW	2500
Ibiza	6R0 959 655 Bosch 0 285 010 138	3000
Ibiza	6R0 959 655 C Bosch 0 285 010 527	3000
Ibiza	6R0 959 655 E Bosch 0 285 010 526	3000
Leon	3C0 909 605 E TRW	3000
Leon	3C0 909 605 H TRW 391129 VW8	3000
Leon	3C0 909 605 L TRW 391124 VW8	3000
Toledo	1K0 909 605C VW8	2500
Toledo	1K0 909 605R VW8	2500