

**Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Ssang Young: 3 500 - 4 000 рублей.**

Модель	Номер блока	Стоимость ремонта
Actyon	82250-21031 Siemens 5WY64004	3500
Actyon	86251-31030 Siemens 5WY64074	3500
Actyon	86251-31040 Siemens 5WY64075	3500
Actyon	86251-31050 Siemens	3500
Actyon	86251-31060 Siemens 5WY64076	3500
Kyron	86250-09040 Siemens 5WY64064	4000
Kyron	86250-09041 Siemens 5WY64064	4000
Kyron	86250-09061 Siemens 5WY64065	4000
Musso	86251-31040 Siemens 5WY64075	4000
Rexton	86250-08140 Siemens 5WY64008	4000
Rexton	86250-08141 Siemens 5WY64008	4000
Rexton	86250-08151 Siemens	4000
Rodius	86250-21020 Siemens 5WY64003	4000