

□□□□□□□□ На автомобилях марки Totota Matrix/Pontiac Vibe□ 2005-2007 годов выпуска довольно часто встречается неисправность блока управления□ двигателем и автоматической трансмиссией.

□□□□ □□□□ Стоимость ремонта снятого с автомобиля блока - 6 000 рублей. Гарантия на ремонт - 6 месяцев. Срок выполнения ремонта 2-3 рабочих дня.

Если Вы хотите привезти нам автомобиль, стоимость съёма-установки блока управления на автомобиль составит 1 000 рублей.

Неисправность блоков управления автомобилей Toyota Matrix / Toyota Corolla с двигателем 1ZZ-FE 2005-2007 годов выпуска проявляется ударом при переключении рукоятки выбора передач с Neutral (N) на Drive (D). Так-же удар присутствует при переключении с Neutral (N) на Reverse (R). Периодически загорается лампочка Check Engine на приборном щитке. При электронной диагностике обнаруживается код ошибки P2716-Pressure Control Solenoid "D" Electrical fault (электрическая ошибка регулятора давления "D") (обычно не стирается).

В 2007 году Toyota выпустила бюллетень (техническую ноту) [TC015-07](#) в которой официально призналась в неисправности автомобилей.

□□□□□□□□□□Номера блоков управления, подлежащих ремонту (если в списке Вы не нашли номер Вашего блока, это не значит, что его невозможно отремонтировать, звоните!):

89661-02C0#

89661-02C9#

89661-02K10

89661-02C10

89661-02C12

89661-02D0#

89661-02K20

89661-0112#

89661-02D4#

89661-02K30

89661-01132

89661-01133

89661-02D5#

89661-02K40



Для диагностики описанной выше неисправности автомобиля Toyota Matrix /Pontiac Vibe 2003-2005 годов выпуска Вы можете подъехать к нам в автосервис. Оборудование, используемое нами при диагностике, является дилерским и позволяет наиболее полно и точно выявить неисправность автомобиля.

Ремонт еси pcm Toyota Corolla, ремонт еси Toyota Matrix, ремонт pcm Toyota Matrix,
ремонт ошибки p2716, ошибка P2716 Toyota