

□□ Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки BMW: 2500-4000 рублей.

Модель, год выпуска	Номер блока	Стоимость ремонта
31697742701V Bosch 0 285 001 531 (31697742701V Bosch 0285001531)		3500
65.77 3424581 Bosch 0 285 001 870 (65773424581 Bosch 0285001870)		3500
BMW 65.77 6978373 (65776978373)		3500
65.77 8953598 Siemens 5WK4 060 (65778353598 Siemens 512500060)		2500
65.77 9110258 Bosch 0 285 001 532 (65779110258 Bosch 0285001532)		3500
BMW E60 65.77 9118749 (E60 65779118749)		3500
65.77 9119058 Bosch 0 285 001 533 (65779119058 Bosch 0285001533)		3500
65.77 9122500 Bosch 0 285 010 062 (65779122500 Bosch 0285001062)		3500
65.77 9125224 Bosch 0 285 010 060 (65779125224 Bosch 0285001060)		3500
BMW 65.77 9145400 (65779145400)		3500
BMW 65.77 9145401 (65779145401)		3500
BMW 65.77 9172018 (65779172018)		3500
BMW 65.77 9172019 (65779172019)		3000
BMW 65.77 9184432 Bosch 0 285 010 070 (65779184432 Bosch 0285001070)		3500
E60 05 65.77 9114214 (65779114214)		3000
31697742701V Bosch 0 280 015 31 (31697742701V Bosch 0280001531)		4000

ремонт srs BMW, ремонт блоков srs, восстановление краш airbag, ремонт airbag srs, стирание краш, стирание airbag