

**□□ Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки BMW: 2500-4000 рублей.**

Модель, год выпуска	Номер блока	Стоимость ремонта
31697742701V Bosch 0 285 001 531 ( 31697742701V Bosch 0285001531 )		3500
65.77 3424581 Bosch 0 285 001 870 ( 65773424581 Bosch 0285001870 )		3500
BMW 65.77 6978373 ( 65776978373 )		3500
65.77 8953598 Siemens 5WK4 060 ( 65778353598 Siemens 512500060 )		2500
65.77 9110258 Bosch 0 285 001 532 ( 65779110258 Bosch 0285001532 )		3500
BMW E60 65.77 9118749 ( E60 65779118749 )		3500
65.77 9119058 Bosch 0 285 001 533 ( 65779119058 Bosch 0285001533 )		3500
65.77 9122500 Bosch 0 285 010 062 ( 65779122500 Bosch 0285001062 )		3500
65.77 9125224 Bosch 0 285 010 060 ( 65779125224 Bosch 0285001060 )		3500
BMW 65.77 9145400 ( 65779145400 )		3500
BMW 65.77 9145401 ( 65779145401 )		3500
BMW 65.77 9172018 ( 65779172018 )		3500
BMW 65.77 9172019 ( 65779172019 )		3000
BMW 65.77 9184432 Bosch 0 285 010 070 ( 65779184432 Bosch 0285001070 )		3500
E60 05 65.77 9114214 ( 65779114214 )		3000
31697742701V Bosch 0 280 015 31 ( 31697742701V Bosch 0280001531 )		4000

ремонт srs BMW, ремонт блоков srs, восстановление краш airbag, ремонт airbag srs, стирание краш, стирание airbag