

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Dacia: 3 000 - 3 500 рублей.

Модель авто	Номер блока		Стоимость ремонта
Duster	8201 002 828	Continental	3000
Logan	8200 307 188	Bosch 0 285 001 6503500	
Logan	8200 576 912	Temic	3000
Logan	8200 702 320	Temic 403244A8	3000
Logan	8200 702 322	Temic	3000
Logan	8200 769 221	Temic	3000
Logan	8200 769 222	Temic	3000
Logan	8200 817 784	Temic	3000
Logan	8200 817 787	Temic	3000
Logan	8200 946 126	Temic	3000
Logan	8201 002 828	Temic	3000
Logan	8201 163 278	Continental	3000
Sandero	8200 769 222	Temic	3000
Sandero	8200 817 787	Temic	3000
Sandero	8200 946 126	Temic	3000
Sandero	8201 002 829	Temic	3000