

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Daihatsu: 2500 - 3500 рублей.

Модель	Номер блока	Стоимость ремонта
Cuore	89170-B2280 Denso 152300-8750	3000
Sirion	89170-97403 Denso 152300-4400	2500
Sirion	89170-97407 Denso 152300-4550	2500
Sirion	89170-B1090 Denso 152300-8610	3000
Sirion	89170-B1170 Denso 152300-9290	3000
Sirion	89170-B1190 Denso 150300-1061	3000
Sirion	89170-B4020 Denso 152300-9221	3000
Terios	89170-87428 Denso 152300-7190	3000
Terios	89170-B4020 Denso 152300-9221	3000
Terios	89170-B4070 Denso 152300-9861	3000
YRV	89170-97414 Denso 152300-4520	3000