

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Dodge: 2500 - 3000 рублей.

Модель	Номер блока	Стоимость ремонта
Avenger	P56054110AB	3000
Avenger	P56054111AA	3000
Caliber	P04672501AD	3000
Caliber	P04672501AE	3000
Caliber	P04672603AE	3000
Caliber	P04672603AH	3000
Caliber	P04896621AE	3000
Caliber	TMD175438342 Bosch 0 285 001 762	3000
Caravan	TMD146438733 Bosch 0 285 001 799	2500
Caravan	TMD161534949 Bosch 0 285 001 754	3000
Caravan	TMD198642922	3000