

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS)  
автомобиля марки GMC:4000 - 4500 рублей

Модель авто	Номер блока	Стоимость ремонта
Acadia	25861147	4500
Canyon	15106282	4000
Envoy	25 922 717	4000
Savana	25 754 196	4000
Sierra	13 500 674	4000
Sierra	1 582 588 319 115 440	4000
Sierra	21 992 627	4000
Yukon	10 370 162 890 477 200	4500
Yukon	15 892 530	4500
Yukon	15905808	4500
Yukon	21992622	4500