

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Jeep: 3500 - 4500 рублей.

| Модель | Номер блока | Стоимость ремонта |
|----------------|----------------------------------|-------------------|
| Compass | P04672607AE TKUME3406U40434000 | 3500 |
| Grand Cherokee | TMD026535861 Bosch 0 285 001 895 | 4500 |