

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Lancia: 3000 - 3500 рублей.

Модель авто	Номер блока	Стоимость ремонта
Delta	51808041 Continental 53284389	3000
Lybra	46544451	3500
Lybra	46766384 TRW	3000
Lybra	46769379 TRW	3500
Lybra	46810798 TRW	3500
Lybra	46842735 5WK43279	3000
Musa	51783815 TRW	3000
Musa	51801205 TRW 219557-103	3000
Musa	51801206 TRW 219557-102	3000
Phedra	1401277280 Temic	3000
Phedra	1495658080 Temic	3500
Y	46408349	3500
Y	46409349 TRW	3500
Y	46459202 TRW	3500
Y	46790521	3500
Y	46807477	3500
Y	46807479	3500
Y	51722687 Autoliv 603 45 01 00	3000
Y	51737995 Autoliv 601 45 80 00	3000
Y	51752417 Autoliv 603 45 01 00	3000
Y	51752418 Autoliv 601 45 48 00	3000
Y	51785229 Autoliv 608 44 42 00	3000
Y	51789681 Autoliv 609 00 95 00	3000
Y	51789682 Autoliv 609 00 92 00	3000
Y	51867089 Autoliv 618 68 96 00	3000
Zeta	1489306080 Autoliv 550 90 42 00	3000
Zeta	1494533080 Autoliv 550 90 42 00	3000
Zeta	1495658080 Temic	3500