

Стоимость ремонта (удаление данных об аварии, crash data) снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Subaru: 2 500 - 3 500 рублей.

Модель авто	Номер блока	Стоимость ремонта
Subaru	150300-0600 Denso 98221AG28A	3000
Subaru	150300-0610 Denso 98221AG29A	3000
Subaru	150300-0660 Denso 98221FG040	3000
Subaru	150300-0891 Denso 98221XA04A	3000
Subaru	150300-0940 Denso 98221SC030	3000
Subaru	150300-0950 Denso 98221SC040	3000
Subaru	150300-0951 Denso 98221SC041	3000
Subaru	150300-1071 Denso 89170B1200	3000
Impreza 08	150300-1450	2500
Subaru	150300-1460 Denso 98221FG070	3000
Forester 09	150300-1951	2500
Subaru	152300-1340 Denso	2500
Subaru	152300-1341 Denso 98221FC020	3000
Subaru	152300-1350 Denso 98221FC000	3000
Subaru	152300-2150 Denso 98221FA101	2500
Subaru	152300-2150 Denso 98221FC000	2500
Subaru	152300-2170	3000
Subaru	152300-2341 Denso 98221FC100	3000
Subaru	152300-2392 Denso 98221FA160	3000
Subaru	152300-2403 Denso 98221FA171	3000
Subaru	152300-3062 Denso 98221AE01A	3000
Subaru	152300-3930 Denso	3000
Subaru	152300-3971 Denso 98221FE020	3000
Subaru	152300-4101 Denso 98221AE08A	3000
Subaru	152300-4380	2500
Subaru	152300-5191 Denso 98221SA001	3000
Subaru	152300-5200 Denso	3000
Subaru	152300-5201 Denso	3000
Subaru	152300-6130 Denso 98221FE100	3000
Subaru	152300-6140 Denso 98221FE110	3000
Subaru	152300-6631 Denso 98221AG000	3000
Subaru	152300-6652 Denso	3000
Subaru	152300-7000 Denso 98221SA080	3000
Subaru	152300-7001 Denso 98221SA080	3000
Subaru	152300-7292 Denso 98221AG04A	3000
Subaru	152300-7293 Denso 98221AG04A	3000
Subaru	152300-8221 Denso 98221XA00A	3000
Subaru	152300-8230 Denso 98221AG14A	2500
Subaru	152300-8240 Denso 98221AG15A	3000

Subaru	152300-8260 Denso 98221AG170	2500
Subaru	152300-8261 Denso 98221AG170	3000
Subaru	152300-8281 Denso	3000
Subaru	152300-8310 Denso 98221SA090	3000
Subaru	152300-8331 Denso 98221SA140	3000
Subaru	152300-8332 Denso 98221SA140	3000
Subaru	152300-8360 Denso 98221SA210	3000
Subaru	152300-8450 Denso 98221FE200	3000
Subaru	152300-8470 Denso 98221FE220	3000
Subaru	152300-9840 Denso 98221XA02A	3000
Subaru	152300-9850 Denso	3000