

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Suzuki: 2 500 - 3 500 рублей.

Модель	Номер блока	Стоимость ремонта
Alto	38910-68K00 Continental 5WK44048	3000
Alto	38910-68K10 Continental 5WK44049	3000
Alto	38910-68K20 Continental 5WK44050	3000
Escudo	38910-65J30 Mitsubishi Electric	2500
Forenza	96 406 548 Siemens 5WY66015	3000
Forenza	96 556 998 Siemens 5WY66008	3000
Grand Vitara	38910-50J10	2500
Grand Vitara	38910-52D0 Denso 152300-4590	3000
Grand Vitara	38910-54J80	3000
Grand Vitara	38910-62J12 Siemens	3000
Grand Vitara	38910-65D1 DPT Denso 152300-2043	2500
Grand Vitara	38910-65J20 Mitsubishi Electric W2T72071	3000
Grand Vitara	38910-65J30 Mitsubishi Electric W2T71972	2500
Grand Vitara	38910-65J40 Mitsubishi Electric W2T71872	3000
Grand Vitara	38910-65J50 Mitsubishi Electric W2T71973	3000
Grand Vitara	38910-76K30 W2T71982	3000
Grand Vitara	38910-33340	2500
Ignis	38910-80G20 Mitsubishi Electric	2500
Ignis	38910-84E21 Siemens 5WK43459	3000
Ignis	38910-86G00 Siemens 5WK43394	3000
Ignis	38910-86G12 Siemens 5WK43395	2500
Jimny	38910-81A10	3000
Jimny	38910-81A40 Mitsubishi Electric	3000
Jimny	38910-81AD0 Mitsubishi Electric	3000
Jimny	38910-84A10	3000
Kizashi	38910-57LAO	3000
Liana	38910-59J10 Siemens 5WK43453	3000
Liana	38910-59J11 Siemens 5WK43453	3000
Liana	38910-59J12 Siemens 5WK43453	3000
Liana	38910-59J41 Siemens 5WK43456	2500
Liana	38910-79J21 Siemens 5WK43632	3000
Splash	38910-52K20 Autovil 610 63 17 00	3000
Splash	38910-52K80 Autovil 610 63 10 00	3000
Splash	38910-52K81 Autovil 610 63 10 00	3000
Splash	38910-52K90 Autovil 610 63 15 00	3000
Splash	38910-52K91 Autovil 610 16 91 00	3000
Swift	38910-52K82 Autoliv 550D84600	3000
Swift	38910-62J00 Siemens 5WK43538	3000
Swift	38910-62J01 Siemens 5WK43538	3000
Swift	38910-62J02 Siemens 5WK43538	3000

Swift	38910-62J10 Siemens 5WK43539	3000
Swift	38910-62J11 Siemens 5WK43539	3000
Swift	38910-62J12 Siemens 5WK43539	3000
Swift	38910-62J20 Siemens 5WK43540	3000
Swift	38910-68L00 Continental 5WK44238	3000
SX4	38910-54L00	3000
SX4	38910-54L10 Siemens 5WK44377	3000
SX4	38910-55L00 Siemens 5WK44062	3000
	38910-55L20 Siemens 5WK44067	3000
SX4	38910-79J02 Siemens 5WK43630	3000
SX4	38910-79J20 Siemens 5WK43632	3000
SX4	38910-79J21 Siemens 5WK43632	3000
SX4	38910-79J22 Siemens 5WK43632	2500
SX4	38910-80J40 Siemens 5WK43636	3000
XL7	25850233	3500
XL7	15916307	3500